


DIN935

klasse A/B

Kroonmoer metrisch fijn

Kronenmutter Metrisches Regel- und Feingewinde

Hexagon slotted and castle nuts Metric coarse and fine pitch



| schroefdraaddiameter | Gleuf |
|----------------------|-------|
| < 39 mm | 6 |
| 42 mm >< 68 mm | 8 |
| > 72 mm | 10 |

| | | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) |
|----|----------|------|------|-------|-------|-------|------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| | | d | - | - | - | - | M8 x 1 | M10 x 1 | M12 x 1,5 | (M14 x 1,5) | M16 x 1,5 |
| | | - | - | - | - | - | M10 x 1,25 | M12 x 1,25 | - | - | (M18 x 2) |
| da | min | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| | max | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 |
| de | max | | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 | 25 |
| | min | - | - | - | - | - | - | 15,57 | 17,57 | 21,48 | 24,3 |
| dw | min | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 9,5 | 11,6 | 14,6 | 16,6 | 19,6 | 22,5 | 24,9 |
| e | min | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,35 | 26,75 | 29,56 |
| m | max=maat | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 9,5 | 12 | 15 | 16 | 19 | 21 |
| | min | 4,7 | 5,7 | 7,14 | 7,64 | 9,14 | 11,57 | 14,57 | 15,57 | 18,48 | 20,16 |
| mw | min | 2,3 | 3 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 6,1 | 7,7 | 8,2 | 9,8 | 11,2 |
| n | min | 1,2 | 1,4 | 2 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 |
| | max | 1,45 | 1,65 | 2,25 | 2,25 | 2,75 | 3,05 | 3,8 | 3,8 | 4,8 | 4,8 |
| s | max=maat | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 162) | 182) | 212) | 24 | 27 |
| | min | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 15,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 26,16 |
| w | min | 2,9 | 3,7 | 4,7 | 5,2 | 6,14 | 7,64 | 9,64 | 10,57 | 12,57 | 14,57 |
| | max | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |

| | | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | |
|----|----------|-------|-----------|-------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | d | M20 x 2 | (M22 x 1,5) | M24 x 2 | (M27 x 2) | M30 x 2 | (M33 x 2) | M36 x 3 | (M39 x 3) | M42 x 3 | (M45 x 3) |
| | | | M20 x 1,5 | (M22 x 2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| da | min | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | |
| | max | 21,6 | 23,8 | 25,9 | 29,2 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | |
| de | max | 28 | 32 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 58 | 62 | |
| | min | 27,3 | 31 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53,8 | 56,8 | 60,8 | |
| dw | min | 27,7 | 31,4 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 60,6 | 64,7 | |
| e | min | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | |
| m | max=maat | 221 | 26 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 46 | 48 | |
| | min | 21,16 | 25,16 | 26,16 | 29,16 | 32 | 34 | 37 | 39 | 45 | 47 | |
| mw | min | 11,9 | 13,5 | 14,2 | 16,6 | 18,2 | 19,8 | 21,9 | 23,5 | 25,9 | 27,5 | |
| n | min | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |
| | max | 4,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 9,36 | 9,36 | |
| s | max=maat | 30 | 342) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| | min | 29,16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53,8 | 58,8 | 63,1 | 68,1 | |
| w | min | 15,57 | 17,57 | 18,48 | 21,48 | 23,48 | 25,48 | 28,48 | 30,28 | 33,38 | 35,38 | |
| | max | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | |